



Remplacer le coupe transversale de l'entraînement dans les croquis des dimensions existants (adapter l'hauteur du vantail)

Plan coté detail	Echelle	Dessiné	05.06.19	MURO
	%	Bien pour imprimer		
Type de commande:    Système de profil    Mise en oeuvre				
2101.IP68 / 2202.A-IP68 Coupe transversale de l'entrainement BH150				
	TORMAX a Division of Landert Group AG CH-8180 Bülach-Zürich		Document-Nr.:	Index
			T3_390_171	B